

Coût de revient Sublimation

Coûts des papiers en sublimation Polyester et Coton

Formats	Sublimation Polyester – Papier True Pix	Sublimation Coton – Papier Chromablast
A4 (100 feuilles)	16 € TTC → 0,16 € TTC l'unité 12,80 € HT → 0,13 € HT l'unité	60 € TTC → 0,6 € TTC l'unité 48 € HT → 0,48 € HT l'unité
A3 (100 feuilles)	30 € TTC → 0,30 € TTC l'unité 24 € HT → 0,24 € HT l'unité	105 € TTC → 1,05 € TTC l'unité 84 € HT → 0,84 € HT l'unité
Format mugs (100 feuilles)	8,50 € TTC → 0,08 € TTC l'unité 6,80€ HT → 0,68 € HT l'unité	

Zoom coût de revient sublimation coton

Coût de revient de l'impression

Produit à personnaliser	Largeur cm	Hauteur cm	Surface cm ²	Coût € TTC / impression	Coût € HT / Impression***
Totalité de la feuille A4 / Tee-shirt	21	29,7	624	0,48 €	0,40 €
Tote Bag Coton Modèle Kanpur	25	25	625	0,48 €	0,40 €
Body Bébé	12	12	144	0,11 €	0,09 €
Housse de Coussin 50 x 50 cm	40	40	1600	1,24 €	1,03 €

***Coût estimatif qui prend uniquement en compte le coût de l'encre par impression

Coût de revient Tee-Shirt amortissements inclus

Base de calcul : coûts amortis sur 500 feuilles A4

Matériel	Prix € TTC	Prix € HT	Prix Unitaire € HT
Imprimante A4 SG500	549 €	457,50 €	0,88 €
Presse à Chaud Secabo 38 x 38 cm	534,95 €	445,79 €	0,89 €
4 Cartouches d'Encres 31 ml	60 €	50 €	0,4 €
Papier Chromablast 100 Feuilles	60 €	50 €	0,50 €
Tee-shirt Regent Coton Woman	3,63 €	3,02 €	3,02 €
Presse à Chaud 1400 Watt	0,15 € du kilowatt	0,17 € / heure	Conso 30 min : 0,09 €
Imprimante A4 SG500 1300 Watt***	0,15 € du kilowatt	0,16 € / heure	Conso 30 min : 0,08 €
*** L'imprimante consomme 33 watts			= 5,86 € HT

Coût de revient Tee-Shirt - Après 500 feuilles (sans les frais d'amortissements) pour coton

Tee-shirt Regent Woman Coton	3,02 € HT
Papier de Sublimation Chromablast	0,50 € HT
Encre Chromablast / Tee-Shirt A4	0,40 € HT
Conso Electricité Presse à Chaud 40 x50 cm	0,09 € HT
Conso Electricité Imprimante A4	0,08 € HT
Total Coût de Revient	4,09 € HT

On ajoute le prix d'une feuille A4 et le cout de l'encre amorti sur 500 pièces
On supprime l'amortissement du matériel